

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZQJL-SDFJLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.18	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区现场安全事项进行专项检查。		
存在问题	1. 箱变基础下端进线口未进行封闭； 2. 屋面未配置足够数量的灭火器； 3. 箱变防护栏杆个别警示标语松动。		
整改要求	1. 要求施工单位必须对进线口进行封闭； 2. 要求施工单位在屋面配置足够的灭火器； 3. 要求施工单位必须将所有安全警示标语固定好。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	舒骏 2018.8.18
整改情况	正在按照初验清单整改。 整改负责人：舒骏 日期：2018.8.18		
复查意见	正在整改。 复查人：仇善善 日期：2018.8.19		