

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.9	检查地点	5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对5#屋面支架、夹具安装、组件安装进行巡视检查。		
存在问题	1. 5#屋面部分夹具未安装弹垫, 螺栓未紧固到位; 2. 5#屋面部分组件安装不整齐, 压块未安装到位。		
整改要求	1. 要求施工方夹具必须安装弹垫, 螺栓未紧固 ^{必须} 到位; 2. 要求施工方必须把压块安装到位。		
检查人	任善善, 张良己	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.1.9
整改情况	1. 现场情况已整改, 夹具螺栓全部紧固到位 2. 组件已整改, 压块全部安装到位 整改负责人: 张其学 日期: 2018.1.9		
复查意见	已整改。 复查人: 任善善, 张良己 日期: 2018.1.10		