

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.7	检查地点	3#、4#、5#、6#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对3#、4#、5#、6#屋面桥架安装、检修通道安装、敷设组件电缆进行巡视检查		
存在问题	1. 3#个别桥架防腐不到位 2. 3#脚手架警示牌脱落 3. 6#屋面检修通道个别紧固不到位 4. 4#、5#屋面个别检修通道导轨有松动		
整改要求	1. 要求施工方必须把桥架防腐做到位 2. 要求施工方恢复警示牌 3. 要求施工方必须把检修通道紧固到位 4. 要求施工方必须把检修通道导轨紧固到位		
检查人	韩大明、任善善、张良至	施工项目部签收人/日期	张景哲 2018.4.8.
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张景哲 日期：2018.4.8.		
复查意见	已按要求整改 复查人：任善善、张良至 日期：2018.4.8		