

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZQJL-SQ000004-22

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.14	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区进行巡视检查。		
存在问题	1. 清洗系统材料已进场, 未安装。 2. 升压站部分组件溅有油漆。		
整改要求	1. 督促施工单位抓紧安排施工人员进场; 2. 要求施工单位必须清理组件表面的油漆。		
检查人	韩火明	施工项目部签收人/日期	2018.7.14
整改情况	已要求整改相关问题。 整改负责人: 张某某 日期: 2018.7.15		
复查意见	正在整改。 复查人: 韩火明 日期: 2018.7.15		