

安全检查记录

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-AJ-001

施工单位	湖南力峰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 02 月 03 日	检查地点	马脑寨牛脑山光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	春节前对光伏区域施工场内进行定期安全检查		
存在问题	1、进场安全警示牌被风吹落，需加固。 2、项目简介牌、五牌一图被风刮倒，需加固立正。 3、两条临时用电线缆光伏区内撒落在地面，需架空或者埋设。 4、光伏区内临时用电需专人负责，下班必须切断总电源。 5、临时用电线缆注意防火、防盗；线缆接头处需架空，以防受潮漏电。 6、一个配电箱支架倒落在地面，需架设悬空，以防受潮漏电对施工人员带来安全隐患。 7、运输车辆上山需注意行车安全。 8、部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	湖南力峰建设工程有限公司：侯军、罗兵 常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠	施工项目部 签收人/日期	侯军 2018.2.3
整改情况	以上问题已逐一整改，对于节假日期间，将派专职人员负责看管防护。 整改负责人：侯军 日期：2018.2.4.		
复查意见	以上问题基本整改完毕，对于节假日期间的防火、防盗需加强防范。 复查人：李瑞 日期：2018.02.06.		