

质量/安全活动记录

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-ZL-002

活动时间	2018 年 03 月 16 日
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底人）	严卫忠
项目负责人（严卫忠）： 关于前期施工现场质量问题： 1、进场前熟悉图纸，确认图纸标准尺寸； 2、钻孔作业时钻头是否垂直，要求配备水平尺； 2、放点人员数据把控是否准确，用卷尺确认长度，不合格立即整改； 3、孔洞深度、孔径确认是否符合设计要求，不合格立即整改； 4、确认孔洞口是否清理； 5、孔洞口做好防护；	
参加人（签字）	侯孝. 罗斌 王洪伟 郭洪, 王建 2018.03.16

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。