

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	品科电力科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.12	检查地点	22号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	吊篮组件中的安全措施是否正确。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张云林 郝子雷	施工项目部 签收人/日期	张政华 3.12
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纪要。