

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	品科电力科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.27	检查地点	22号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工临时用电		
存在问题	接线板无插头有安全隐患		
整改要求	立即停电,要求整改到位,无用电隐患方可使用		
检查人	段光林, 郝乃岩	施工项目部 签收人/日期	张政华, 2018.3.27
整改情况	以整改完毕 整改负责人: 张政华 日期: 2018.3.27		
复查意见	符合要求 复查人: 段光林 日期: 2018.3.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。