

质量/安全活动记录

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML- 10

活动时间	2019 年 05 月 15 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	孔令才
重点强调以下内容： 1、检查施工单位是否按设计规范要求施工，例如现场支架和组件安装是否符合图纸设计，检查螺丝螺母是否紧固到位。电缆头制作及安装、耐压试验、接地环网焊接等是否符合设计及规范要求。 2、外线施工要求施工单位做好工人安全交底，施工人员要系好安全带，拉好安全绳，要有安全防护措施。 3、现场材料进场，需要施工单位提供材料厂家资质、材料合格证、出厂检测报告等，需要见证取样的要及时送第三方进行检测。 4、现场安全必须注意，进入现场要佩戴好安全帽，要求施工单位人员必须佩戴安全帽，高处作业必须有安全带及有效防护措施。 5、要求每天对现场安全巡视检查，发现安全隐患及时汇报，及时要求施工单位进行整改。 6、现场监理人员做好监理资料，并每天留有施工影像资料。	
参加人（签字）	