

质量/安全活动记录

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHDL-ML-11

活动时间	2019 年 05 月 25 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	孔令才
重点强调以下内容： 1、学习及熟悉项目施工规范要求，对现场关键部位施工严格把关，检查施工工序发现问题及时要求施工单位整改。 2、对现场施工进行巡视检查，检查支架和组件安装符合图纸设计，检查螺丝螺母是否紧固到位。电缆头制作及安装、耐压试验、接地环网焊接等是否符合设计及规范要求。施工过程中要求工人主要安全，特别是高空作业和电气安装，要求施工人员必须做好防护措施，否则不允许施工。 3、现场发现安全隐患要及时上报沟通，要求施工单位及时整改。特殊作业人员要有相关证书才能作业。 4、要求材料进场必须要开箱检查，要求有合格证明文件才能进场。 5、要求设备吊装及材料高空吊运要求施工单位做好安全措施，拉好警戒线、有专门的指挥人员进行指挥，吊运过程中要防止机械碰伤。 6、外线组塔及高空架线施工要求施工人员要系好安全带，拉好安全绳，要有安全防护措施。	
参加人（签字）	