





质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单品高效农业光伏电站项目(一期10Mwp工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-09

活动时间	2018 年 06 月 25 日
活动地点	光伏场区
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、场区个别组串组件安装存在质量缺陷。 2、场区支架基础预埋钢柱存在质量缺陷。 3、场区部分接地扁铁焊接后未及时进行防腐处理。 4、场区电缆沟深度不符合设计要求。 安全方面: 1、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 2、现场未制定防暑救急措施。	
参加人(签字)	 李健  张金星  李成  李瑞卿  刘杰