

质量/安全活动记录

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB--02

活动时间	2018.11.01
活动地点	施工现场
主持(交底)人	苗守明
内容: 我部组织各单位安全员进行现场安全检查发现如下问题: 1. C 区吊装没有安全员,安全技术交底工作不到位,群使用未设置警戒围栏,水上作业未穿救生衣. 2. 升压站二级配电箱不全,进电连接的方法不对,过路线未套管. 3. D 区浮漂油桶发现有油的,要求清理撤场. 4. 升压站模板、方木乱堆乱放. 5. A 区门口配电箱不符合要求. 6. 白色线承转用.(室外)	
参加人(签字)	李胜 王明霞 邵明 朱秀华 李胜 苗守明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。

