质量/安全活动记录

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB--06

活动时间	2019 年 2 月 28 日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	苗守明

内容：

我部组织各单位安全员进行现场安全检查发现如下问题：

1、光伏区材料堆放不整齐，垃圾未及时清理。
2、光伏区施工人员未戴安全帽。
3、光伏区现场临时用电不规范。

参加人（签字）	苗守明、李明名、李中冯建

注　本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

扫描全能王 创建