

安全检查记录表

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJAQJC

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.24	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	临近元旦佳节,我方监理人员对施工现场进行安全专项检查		
存在问题	1. 施工人员在施工现场有抽烟现象; 2. 雨雪天气,屋面爬梯湿滑,防滑措施不到位; 3. 施工临时用电接线不规范,未配备三级配电箱; 4. 施工现场未配备灭火器; 5. 个别施工人员未佩戴安全帽; 6. 施工现场施工垃圾未及时清理。		
整改要求	1. 进入施工现场严禁吸烟; 2. 做好屋面爬梯防滑措施; 3. 施工临时用电配备三级配电箱,下班必须断电; 4. 施工现场必须配备灭火器; 5. 进入施工现场必须佩戴安全帽; 6. 施工垃圾及时处理。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	叶东 2018.12.24
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 刘建威 日期: 2018.12.24		
复查意见	现场已按要求整改 复查人: 任善善 日期: 2018.12.24		