

安全管理检查表

项目名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-HC-AQJC-2019.1.20

检查人签字	刘元	检查日期	2019.1.20	参加人员	陈 翔
检查范围	经开、大隆、来源				
现场检查分部分项					
分项	材料是否集中堆放	现场是否清理并保持整洁	是否存在较大危险源	是否采取防护措施	是打“√”否打“×”
经开	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
大隆	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
来源	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
施工单位项目部总结: 年关将近,我项目部对工程经开、大隆、来源三个项目地进行安全自查检查、监理复检的工作,检查效果明显,能够做到场地整治、材料集中堆放,部分材料采取了一定的防护措施,危险部位采取了防护措施。					
建设/监理单位项目部意见: 材料、设备、机械等要有可行性保护措施,工人要穿戴安全防护用品,确保安全,已完分项要有合理的保护措施,防止人为破坏等。					
业主/监理单位负责人签字: 陈翔			施工单位安全员签字: 陈翔		
项目负责人签字: 刘元			字(签字盖章): 2019.1.20		

注: 本表一式三份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存