

安全 检查 记录

NO: 01

工程名称	洛阳交运集团 2.2MW 分布式光伏发电项目		
施工单位	安徽三三建设工程有限公司	检查日期	2019 年 3 月 27 日
检查内容: 1.文明施工 ☒ 2.施工用电 ☒ 3.现场防护 ☒ 4.施工机械 ☒ 5.高空作业 ☒ 6.脚手架搭设及维护 ☒ 7.安全培训及安全交底记录 ☒ 8.其它 ☒			
检查记录: 1、个别工人不系帽带， 2、室内电焊火花外溅			
整改意见: 针对以上问题要求施工单位于 2019 年 3 月 27 日前必须整改完毕，整改完毕后通知厂方业主、建设单位、监理检验无火花后方可施工。			
检查单位: 浙江正泰新能源开发有限公司 (项目部); 安徽三三建设工程有限公司 (项目部) 常州正衡电力工程有限公司 (项目部) 检查人: 陈磊, 胡学东 2019.03.27		被检查单位: 安徽三三建设工程有限公司 项目安全生产负责人: 陈磊 2019 年 3 月 27 日	

注: 1、检查记录一式二份, 检查单位、被检查单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建