

安全检查记录表

项 目 名 称	时代上汽动力电池屋 顶 5.7MWP 光伏发电项 目	施 工 单 位	中建国信工程建 设有限公司	检 查 时 间	2019年5月6日
检 查 单 位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	施工现场				
参 加 检 查 人 员	陆天福, 汪家骏, 邓明盛、唐剑				
检查结论及意见: 1. PACK 车间屋顶夹具安装已全部完成无人施工, 搭建的临时钢爬梯未上锁, 与本项 目无关人员可随意攀爬。 2. 1号厂房顶施工现场增加安全标识、标语。 3. 部分现场施工人员的未佩戴反光背心。 4. 1#、2#箱变基础施工区, 可燃模板及木材随意堆放, 堆放区未配备相应的灭火器材。 5. 临时施工用电电源箱箱门未关。					
检 查 负 责 人	陆天福	监 理 负 责 人	汪家骏	安 全 专 责	邓明盛