

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: ZHJL-JLJC-001

施工单位	武汉新阳电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.15	检查地点	20MW 光伏区 2#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 20MW 光伏区 2 #区域打桩情况进行检查		
存在问题	发现个别预制管桩垂直度达不到设计要求		
整改要求	监理现场要求施工单位进行调整		
检查人	严卫忠、王渊、曹育	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	针对 20MW 光伏区 2#区域打桩情况检查问题 已整改 整改负责人: 李建辉 日期 2019.10.16		
复查意见	此问题已整改, 符合要求 复查人: 李强 日期 2019.10.16		

