

# 安全/环境卫生检查记录

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目  
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：ZHJL-JLJC-004

|           |                                                                                                                                                                                     |                 |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 施工单位      | 镇江大益新能源工程有限公司                                                                                                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司      |
| 检查时间      | 2020 年 03 月 17 日                                                                                                                                                                    | 检查地点            | 升压站、光伏区以及生活区（宿舍及食堂） |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                           |                 |                     |
| 施工及检查情况简述 | 我监理部对现场巡视：<br>1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。<br>2、安全体系及实施检查。<br>3、现场疫情防控。<br>4、现场安全文明管理。<br>5、施工现场安全状况。                                                        |                 |                     |
| 存在问题      | 针对现场巡视发现以下问题：<br>1、宿舍内用电接线不规范，现场厨房配电箱柜门未盖好，请予以整改。<br>2、宿舍内伙房要增强消防安全意识，要做到安全用电，安全规范使用燃气灶。<br>3、已完成光伏区围栏大门需完善、施工垃圾需清理。<br>4、升压站外接临时电源电表箱要做好防护措施。<br>5、加强管制新到项目人员的行程路线，到现场需到农场总部备案、体检。 |                 |                     |
| 整改要求      | 针对以上问题，现要求施工单位现场负责人加强现场安全文明施工管理，确保项目顺利、安全开展。                                                                                                                                        |                 |                     |
| 检查人       | 严卫忠、施彦、杨乐、马跃峰、王渊                                                                                                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 |                     |
| 整改情况      | 针对以上事宜已逐一整改完善，对新来人员已去农场总部登记，测量体温。 整改负责人：李建军 日期 2020.03.18                                                                                                                           |                 |                     |
| 复查意见      | 以上问题整改完毕，达到要求<br>复查人：严卫忠 日期 2020.03.18                                                                                                                                              |                 |                     |



扫描全能王 创建