

安全检查记录

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔光一体光伏电站项目 编号：

活动时间	2020年7月30日
活动地址	光伏区、升压站、集电线路、各项目部
主持单位：监理项目部	现场施工已全面展开，为了确保项目能顺利进行，特进行各单位安全联合大检查，检查内容：1、疫情防控措施落实；2、施工用电和生活用电安全；3、现场材料堆放；4、现场安全文明施工；5、防暑工作落实。

检查情况：

升压站：

1. 接地变旁边停放电动车；
2. 施工现场临时用电不规范；
3. 电缆盘，防冻油未及时清理出场；
4. 项目部无防暑用品及防暑应急预案；



安装队伍:

1. T2区材料堆放不规范(汇流箱覆盖不到位);
交流电缆堆放不整齐;逆变器倾倒.
2. T10区材料堆放不整齐;施工现场垃圾过多.
3. 防疫物资(口罩)不足

打桩队伍:

1. 项目部无防暑应急预案.




参加人员(签字)

高玉才 何洋 于海峰 傅鹏飞
王老金 张小太 史当辉




注 本表一式六份, 业主、监理各施工项目部各一份





影像资料

序号	问题照片	整改后
1	 升压站接地变旁边停放电动车	
2	 升压站施工现场临时用电不规范	
3	 升压站电缆盘及时清理出场	
4	 防冻油及时清理出场	



5	 升压站项目部无防暑用品及防暑应急预案	防暑用品已购买 防中暑应急预案以上报
6	 T2 区材料堆场汇流箱覆盖不到位	
7	 T2 区材料堆场交流电缆堆放不整齐	
8	 T2 区材料堆场逆变器倾倒	



9	 T10 区材料堆放不整齐	
10	 T10 区施工现场垃圾过多	
11	 安装项目部防疫防疫物资(口罩)不足	 已购买，在路上
12	 打桩队伍项目部无防暑应急预案;	