

质量/安全活动记录

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-ZLAQ-

活动时间	2020.07.30
活动地点	各单位生活区
主持(交底)人	刘朝印
内容:	为保障在施工作人员住的安全且舒适,特此对生活区进行安全文明检查. 1. 贤坤公司生活区,厨房缺少灭火器材,施工人员宿舍插线板充足床头存在隐患,油桶未分类存放,缺少标识牌,警示牌. 恒达生活区没有灭火器材,消防水池是铁周围有碎石瓦砾的隐患 2. 海辰鑫源,宿舍门口没有灭火器,宿舍门口材料堆放混乱 3. 燕山光伏,生活区个别灭火器过期,生活区水桶周围没有水桶地面周围都是积水,宿舍门前材料堆放混乱 4. 四川元佳,1号加工区配电箱未上锁,1号加工区1号工人宿舍施工生活区材料,有乱堆放现象,油桶未分类存放,周围没有灭火器 5. 中南勘测,生活区缺少灭火器材,生活区菜板房有个别是危房,施工区厨房电线乱,线路老化,的进行更换,外漏的开关进行拆除,生活区宿舍内电插板在床上摆放
参加人(签字)	刘朝印, 景小虎, 刘朝印, 程建, 魏力强, 王超, 王金山, 周向红, 董文会, 李彦荣, 李国飞.

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建