

平行检验记录表

项目名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-SQDZSQ-PJ-201917

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	C180*55*15*2.0
		生产厂家		使用部位	三E
	工序	工序名称	光伏区檩条安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	无.		
2	尺寸偏差	符合图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	材质	符合图纸设计要求	符合要求		
5	安装标高	与图纸设计一致	符合要求		
6	安装方向	方向正确	正确		
7	螺栓紧固	符合图纸设计要求	符合要求		
8	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 卡尺、力矩扳手			
检验人员	李永强		检验日期	2019年7月17日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

项目名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-SQDZSQ-PJ-201703

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	C180*55*15*2.0
		生产厂家		使用部位	三区
	工序	工序名称	光伏区檩条安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	无		
2	尺寸偏差	符合图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	材质	符合图纸设计要求	符合要求		
5	安装标高	与图纸设计一致	一致		
6	安装方向	方向正确	方向正确		
7	螺栓紧固	符合图纸设计要求	符合要求		
8	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 卡尺、力矩扳手			
检验人员	李长红		检验日期	2017年7月23日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

项目名称: 上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-SQDZSQ-PJ-2010729

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	C180*55*15*2.0
		生产厂家		使用部位	屋顶
	工序	工序名称	光伏区檩条安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	无		
2	尺寸偏差	符合图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	材质	符合图纸设计要求	符合		
5	安装标高	与图纸设计一致	一致		
6	安装方向	方向正确	正确		
7	螺栓紧固	符合图纸设计要求	符合		
8	接地安装	符合图纸设计要求	符合		
检验结论		符合			
检验仪器及编号		钢卷尺 卡尺、力矩扳手			
检验人员	王江江		检验日期	2024年7月21日	



扫描全能王 创建