

监理安全检查记录

编号: KDW-IFILCI-IWAH-003

工程名称:	河南油田采油一厂双河东区分布式项目	检查日期:	2020.6.13
检查内容及存在问题:			
1. 施工人员进行配电装置检修时擅自使用小型切割机, 切割镀锌扁铁, 未戴防护眼镜进行施工, 又未穿安全生多鞋。			
处理意见:			
要求施工单位安全员对其进行停止使用, 戴好防护用品, 才能进行下道工序施工。			
监理工程师: 王瑞芳 日期: 2020.6.13			
复查意见:			
施工单位已对此进行整改, 要求施工单位安全员加强安全教育, 增强安全意识。			
监理工程师: 王瑞芳 日期: 2020.6.13			
参加检查单位及人员:			
施工单位: 王瑞芳			
监理单位: 王瑞芳			



扫描全能王 创建

监理安全检查记录

编号: KDW-IFILCI-IWAH-002

工程名称:	河南油田采油一厂双河东区分布式项目	检查日期	2020.6.10.
检查内容及存在问题: 1. 台架材料到达现场, 吊机进行吊装施工。 2. 安全员已上岗, 吊机周围警戒线、警示牌摆放到位。 3. 检查吊车司机证件是否齐全, 工人安全帽是否戴好。			
处理意见: 安全措施, 符合安全规范要求, 证件齐全。 监理工程师: 王瑞营 日期: 2020.6.10.			
复查意见: 监理工程师: 日期:			
参加检查单位及人员: 施工单位: 沈永伟. 监理单位: 王瑞营.			



扫描全能王 创建

监理安全检查记录

编号: KDW-IFILCI-IWAH-001

工程名称:	河南油田采油一厂双河东区分布式项目	检查日期:	2020.06.07
检查内容及存在问题: 1. 现场存在电焊机用电施工用护套线连接施工。 2. 现场临时用电存在私拉乱接现象, 电缆接头未作有效保护措施。无三级施工电箱。			
处理意见: 针对上述问题要求施工单位在规定的期限内整改并回复。 监理工程师: <i>王登营</i> 日期: 6.7			
复查意见: <i>已整改</i> 监理工程师: <i>王登营</i> 日期: 6.7			
参加检查单位及人员: 施工单位: <i>王宏伟</i> 监理单位: <i>王登营</i>			



扫描全能王 创建