

“双节”期间安全大检查（月度）活动记录

工程名称：深圳时代新能源二期 10.6MW 分布式光伏项目 第 3 期

活动时间	2020 年 09 月 26 日
活动地点	厂区电缆沟破路、停车场车棚施工现场
一、检查内容： 1、检查屋面施工人员安全佩戴（安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋）。 2、检查施工作业面临时用电线路安全防护（架空、过路穿管、）等。 3、检查屋面永久生命线、安全护栏、检修通道格栅板是否松动、损坏。 4、检查施工作业区域坑洞、高空平台、护栏防护等情况。 5、检查施工区域安全警示牌配置是否到位、齐全。 6、检查破路机械设备操作员上岗证是否有效，破路安全防护。 7、施工区域消防配置工具是否齐全、有效。 8、检查施工人员住宿安全用电，灭火器配置等情况。 二、检查结果： 1、屋面部分防护围栏、检修通道固定螺栓部分段落存在松动现象。 2、施工现场存在着安全护栏防护不到位、安全警示标牌未设置。 3、厂区内过路破路处电缆沟未保护。 4、停车场施工区域高空作业个别人员未佩戴安全帽、安全带不符合要求。 三、监理单位要求： 1、各施工区域，安全防护、警示标志要配置到位。 2、停车场施工区域，如超过 2m 高空作业区域，作业人员应配置规范要求的安全带，施工现场应配置安全监护人。 3、高空作业时，严禁将任何物品直接抛下。 4、对施工区域安全隐患源进行每天排查，发现问题立即整改，避免安全事故发生。 5、对施工现场临时用电线路、配电箱设置进行按规范要求整改。 6、现场负责人、安全员，如发现高空作业施工人员不按规定作业时，要立即指出其改正，经指出仍不改正者，有权停止作业。进行清场处理。	
参加人（签字）	附检查签到表



扫描全能王 创建



“双节”期间安全大检查业主方、监理方联合对施工单位进行安全检查交底



“双节”期间培训签到表

培训主题		加强安全防范意识和规范作业					
培训时间		2020 年 09 月 26 日		培训人		郑海波	
培训地点		停车场施工现场		培训对象		施工现场施工人员	
培训内容		三级安全教育、安全交底, 施工现场“安全隐患大排查”以及《专项安全检查》					
序号	单位/部门	姓名	签到	序号	单位/部门	姓名	签名
1	芜湖和城	包战水	包战水	16		包战水	包战水
2		范计龙	范计龙	17		范计龙	范计龙
3		何勇	何勇	18		何勇	何勇
4		田从涛	田从涛	19		田从涛	田从涛
5		田从涛	田从涛	20		田从涛	田从涛
6		郑彬	郑彬	21		郑彬	郑彬
7		程道勇	程道勇	22		钟家强	钟家强
8		马飞	马飞	23		钟东良	钟东良
9		陈洋	陈洋	24		钟辉	钟辉
10		白峰光	白峰光	25		白峰光	白峰光
11		彭华楠	彭华楠	26			
12		郑家平	郑家平	27			
13		郑良兵	郑良兵	28			
14		郑存	郑存	29			
15		陶定奇	陶定奇	30			

