

苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶
分布式光伏项目

监理质量台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

项目部

序号	日期	问题描述	提出方式	整改责任人	结果	复查人	备注
1	2020.11.27	卸光伏组件时未拉警戒线	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
2	2020.11.30	开工资料未报审	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
3	2020.12.02	屋顶边安装防护网	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
4	2020.12.02	工人未戴安全帽	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
5	2020.12.07	支架底座安装参差不齐	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
6	2020.12.07	底座垫块不规范	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
7	2020.12.13	工人现场抽烟	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
8	2020.12.22	临时维护不合格, 组件叠放	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
9	2020.12.26	注意冬季防火, 严禁使用三无插座等	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
10	2020.12.28	恶劣天气, 注意保护成品及物料	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
11	2021.01.05	现场垃圾未清理, 物料摆放杂乱	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	黄经忠	已整改	喻超	
			☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单				