

安全大检查记录

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：003





活动时间	2021年07月25日
活动地点	升压站、光伏区、生活区宿舍
检查单位 (常州正衡电力工程 监理有限公司)	1. 施工现场安全文明施工。 2. 临时用电检查。 3. 施工现场材料堆放
检查情况： - 生活区宿舍(二标段) 风扇夹在吊顶上, 存在掉落风险 - 升压站综合楼基坑^{支护}防护不到位。 - 光伏区二标段水上作业人员未穿戴救生衣。 组件搬运人员安全帽佩戴不规范, 未系帽带。 - 光伏区一标段三轮车后^斗载人。 - 升压站现场凌乱, 材料乱堆乱放。	
参加人(签字)	周洪辉、吴江新、李敬书、 、马海强、王强

2021/08/06 17:13







扫描全能王 创建

影像资料








扫描全能王 创建

问题照片

序号	问题照片	整改后
1	 生活区宿舍风扇夹在吊顶上存在掉落风险	 风扇已移除
2	 升压站综合楼基坑安全防护不到位	 升压站综合楼基坑安全防护已完成



3	 工程记录 施工区域: 二标段 拍摄时间: 2021.07.25 09:40 天气: 小雨 24°C 地点: 恒化市·北林区	 施工人员已系帽带
4	 工程记录 施工区域: 二标段 拍摄时间: 2021.07.25 09:48 天气: 小雨 24°C 地点: 恒化市·北林区	 恒化市通力光伏发电平价上网项目 施工区域: 光伏区二标段 施工内容: 2#方阵桥架支撑安装 拍摄时间: 2021.08.05 08:55 天气: 多云 23°C 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
5	 工程记录 施工区域: 一标段 拍摄时间: 2021.07.25 10:12 天气: 小雨 24°C 地点: 哈市道南·222国道	已现场对施工人员进行教育、交底, 严格遵守施工现场安全管理制度;



扫描全能王 创建