

安全检查记录

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLTZ-001

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 08 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1、2 号厂房屋面安全警示带未安装，施工前必须安装完成。 2、施工区域有垃圾未清理。 3、部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.08.08
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.08.08		
复查意见	已整改完成 复查人：高治斌 日期 2021.08.09		

安全 检查记录

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLTZ-002

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 15 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 2 号厂房个别安全警戒带被损坏，要求合格固定。 2. 屋面边沿处未安装安全警戒带，需进行安装。 3. 专职安全员要进行现场安全管理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.08.15
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.08.15		
复查意见	经检查，已整改完成 复查人：高治斌 日期 2021.08.16		

安全检查记录

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLTZ-003

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 22 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 个别施工人员为佩戴安全帽，施工时必须佩戴安全帽系好安全带。 2. 场区内临时用电需专人负责，下班必须切断总电源。 3. 专职安全员要进行现场安全管理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.8.21
整改情况	已整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.08.21		
复查意见	经检查，已整改完成。 复查人：高治斌 日期 2021.08.23.		

安全检查记录

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLTZ-004

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 29 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 个别施工人员为佩戴安全帽，施工时必须佩戴安全帽系好安全带。 2. 2 号厂房垃圾及施工废料未清理，屋面施工需保持卫生。 3. 桥架内垃圾垃圾未清理。 4. 屋面采光带安全警戒线损坏，需重新安装。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.08.29
整改情况	已整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.08.29		
复查意见	经检查，已整改完成。 复查人：高治斌 日期 2021.08.30		

安全检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-005

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 05 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 大型机械进场吊装时, 机械周围安全警戒线未设立。 2. 桥架内垃圾垃圾未清理。 3. 屋面采光带安全警戒线损坏, 需重新安装。 4. 专职安全员要进行现场安全管理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.09.05
整改情况	已整改 整改负责人: 张敏航 日期 2021.09.05		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高治斌 日期 2021.09.06		

安全 检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-006

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 12 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 屋面材料堆放要有序靠边, 垃圾及时清理。 2. 屋面采光带安全警戒线损坏, 需重新安装。 3. 专职安全员要进行现场安全管理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.09.12
整改情况	已整改 整改负责人: 张敏航 日期 2021.09.12		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高治斌 日期 2021.09.13.		

安全 检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-007

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 19 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 天气炎热现场防暑用品要准备充足。 2. 1 号厂房多个采光带未安装安全警戒线, 需进行安装。 3. 专职安全员要进行现场安全管理。 4. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高玲斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.09.19
整改情况	已整改 整改负责人: 张敏航 日期 2021.09.19		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高玲斌 日期 2021.09.20		

安全 检查记录

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLTZ-008

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 26 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 1 号厂房爬梯间隔较大，携带物品上屋面时注意安全。 2. 2 号厂房垃圾及废料未清理。 3. 专职安全员要进行现场安全管理。 4. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.09.26
整改情况	已整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.09.26		
复查意见	经检查，已整改完成。 复查人：高治斌 日期 2021.09.27		

安全检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-009

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 03 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 1 号厂房屋面垃圾未清理, 需及时清理。 2. 1 号厂房施工材料需分散、靠边堆放。 3. 1 号厂房坏组件及零星废料等未及时清理。 4. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高玲斌	施工项目部 签收人/日期	张敬航 2021.10.03
整改情况	已整改 整改负责人: 张敬航 日期 2021.10.03		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高玲斌 日期 2021.10.04		

安全检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-010

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 10 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 配电房内临时用电需专人负责, 下班必须切断总电源。 2. 1 号厂房运维通道堆放的材料需及时清理。 3. 配电房内临时用电线缆注意防火、防盗; 线缆接头处需架空, 以防受潮漏电。 4. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.10.10
整改情况	已整改 整改负责人: 张敏航 日期 2021.10.10		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高治斌 日期 2021.10.11.		

安全检查记录

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-011

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 13 日	检查地点	安徽昊森新材料科技有限公司厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工场进行定期安全检查		
存在问题	1. 配电房内有垃圾未清理。 2. 1 号、2 号厂房屋面有垃圾未清理, 需及时清理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题, 逐一排查整改, 排除安全隐患, 确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	张敏航 2010.10.13
整改情况	已整改 整改负责人: 张敏航 日期 2010.10.13		
复查意见	经检查, 已整改完成。 复查人: 高治斌 日期 2021.10.14.		