


安全 检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号：01

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 14 日	检查地点	红方厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、光伏现场垃圾需及时清理。 2、临时用电线缆中午必须关闭电源，焊机必须加盖，晚上必须全部撤走。 3、配电箱必须上锁，钥匙要电工保管。 4、部分管理人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚定松 2021.06.14
整改情况	已整改 整改负责人：张敬航 日期 2021.06.14		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2021.06.14		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号：02

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 21 日	检查地点	红方厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、光伏现场爬梯底部步距太大，需放置攀升用品以确保安全。 2、五号六号彩钢屋面采光带要拉好警示带。 3、专职安全员要进行现场安全管理。 4、部分管理人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.06.21
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2021.06.21		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2021.06.21		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号：03

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 28 日	检查地点	红方厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、临边作业要系好安全带以确保安全。 2、彩钢屋面采光部位部分警示带被风吹落。 3、专职安全员要进行现场安全管理。 4、部分管理人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝虎 2021.06.28
整改情况	 整改负责人：张敬东 日期 2021.06.28		
复查意见	 复查人：张敬东 日期 2021.06.28		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号：04

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 05 日	检查地点	红方厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、水泥屋面垃圾要及时清理。 2、现场材料堆放要有序靠边。 3、专职安全员要进行现场安全管理。 4、部分管理人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝松 2021.07.05
整改情况	 整改负责人: 张敏航 日期 2021.07.05		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.05		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目

编号：05

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 12 日	检查地点	红方厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、龙门架安装爬高要系好安全带。 2、防暑用品要随身携带。 3、施工现场专职安全员要进行现场安全管理。 4、部分管理人员未佩戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝树 2021.07.12
整改情况	 整改负责人: 张敏航 日期 2021.07.12		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.12		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目




编号：06

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 19 日	检查地点	时代厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、采光带警示带吹断要抓紧更新。 2、个别人上屋面后就不戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝权 2021.07.19
整改情况	已整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.07.19		
复查意见	符合要求 复查人：[Signature] 日期 2021.07.19		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目

编号：07

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 26 日	检查地点	时代厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	1、爬梯起步太高，有安全隐。 2、屋脊女儿墙低的部位未见警示带。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2021.07.26
整改情况	 整改负责人：张敏航 日期 2021.07.26		
复查意见	 复查人：张敏航 日期 2021.07.26		

安全 检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目




编号：08

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 3 日	检查地点	厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	一、水泥屋面室内爬梯出口三个洞口的盖板损坏。 二、垃圾未及时清理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝松 2021.08.03
整改情况	已整改 整改负责人：张敏航 日期 2021.08.03		
复查意见	符合要求 复查人：王敏 日期 2021.08.03		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目





编号：09

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 10 日	检查地点	时代厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	一、屋面纸箱等垃圾未及时清理。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.08.10
整改情况	 整改负责人：  日期 2021.08.10		
复查意见	 复查人：  日期 2021.08.10		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目






编号：10

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 17 日	检查地点	时代厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	一、坏组件、零碎切割件等未及时清理。 二、个别人未戴安全帽。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.08.17
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.08.17		
复查意见	 复查人:  日期 2021.08.17		

安全检查记录

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目

编号：11

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 25 日	检查地点	时代厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区域施工现场进行定期安全检查		
存在问题	一、走道上堆放材料影响通行。 二、屋面彩钢多处未修补。		
整改要求	请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，排除安全隐患，确保施工现场做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝彬 2021.08.25
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.08.25		
复查意见	 复查人:  日期 2021.08.25		