

雨后安全大检查记录表

工程名称：湖州天能动力能源发展有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp） 编号：001

施工单位	海宁科茂微电网技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.4.21. 8:00	检查地点	三、四期项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
检查内容	针对昨日降水大雨，如有发生防止各类安全事故的发生，及时消除安全隐患，今日上午监理单位组织施工单位主要负责人开展一次雨后安全专项检查，此次安全大检查主要针对三、四期厂房漏水情况、临时用电情况、围挡与脚手架逐一检查。		
检查情况 存在问题	1. 室外临时用电设备已断电，无安全隐患 2. 用电设备已做防雨遮盖，无安全隐患。 3. 厂房内未发现漏水情况，无安全隐患。		
是否存在 隐患及处理意见	1. 全面落实雨期安全应急措施，加大安全隐患排查力度，防患于未然， 2. 严格要求施工单位负责人进一步明确责任，严格执行各项规章制度、现场防护措施、现场管理人员应随时检查落实到位		
参加人员	李亚超 周晓东 魏树成		



扫描全能王 创建