



# 旁站监理记录表

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KW 分布式光伏发电项目

编号：HSTP-ZHJL-PZJL-001

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023.03.31                                                                                                                                                                                                         | 施工地点：厂区配电房                                                                                                                                                                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序：并网柜铜鼻子制作安装                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：18:30                                                                                                                                                                                                                 |
| 施工情况：施工人员准备充分，主要内容和要求已向施工人员进行了技术交底。                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>监理情况：施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，制作工具、材料已到位，电缆型号、规格符合设计要求，绝缘层外观良好，电缆终端及配件无损伤，铜鼻子压实牢固，施工制作工艺符合规程及产品技术要求，相色标志正确，电缆已做接地。</p>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 备注（包括处理结果）：无                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>总承包单位： </p> <p>专业工程师： </p> <p>日期： 2023.3.31</p> | <p>项目监理单位： </p> <p>旁站监理人员： </p> <p>日期： 2023.3.31</p> |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存两份。

## 旁站监理记录表

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及气候：2023.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工地点：厂区屋面      |
| 旁站监理的部位或工序：并网柜铜鼻子制作安装                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：18:30 |
| 施工情况：施工人员准备充分，主要内容和要求已向施工人员进行技术交底。                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 监理情况：施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，制作工具、材料已到位，电缆型号、规格符合设计要求，绝缘层外观良好，电缆终端及配件无损伤，铜鼻子压实牢固，施工制作工艺符合规程及产品技术要求，相色标志正确。                                                                                                                                                                              |                |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 备注（包括处理结果）：无                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>总承包单位： <u>李胜</u></p> <p>专业工程师： <u>李胜</u></p> <p>日期： <u>2023.4.1</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>项目监理单位： <u>（盖章）</u></p> <p>旁站监理人员： <u>（签字）</u></p> <p>日期： <u>2023.4.1</u></p> </div> </div> |                |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存两份。

## 旁站监理记录表

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KW 分布式光伏发电项目

编号：HSTP-ZHJL-PZJL-003




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及气候：2023.04.08                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工地点：厂区屋面      |
| 旁站监理的部位或工序：逆变器铜鼻子制作安装                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间：18:30 |
| 施工情况：施工人员准备充分，主要内容和要求已向施工人员进行了技术交底。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 监理情况：施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，制作工具、材料已到位，电缆型号、规格符合设计要求，绝缘层外观良好，电缆终端及配件无损伤，铜鼻子压实牢固，施工制作工艺符合规程及产品技术要求，相色标志正确。                                                                                                                                                                                 |                |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 备注（包括处理结果）：无                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>总承包单位： <u>李 腾</u></p> <p>专业工程师： <u>李 腾</u></p> <p>日 期： <u>2023.4.8</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>项目监理单位： <u>湖北航达</u></p> <p>旁站监理人员： <u>胡 芳</u></p> <p>日 期： <u>2023.4.8</u></p> </div> </div> |                |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存两份。

## 旁站监理记录表

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及气候：2023.04.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工地点：厂区屋面      |
| 旁站监理的部位或工序：逆变器铜鼻子制作安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 旁站监理开始时间：07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 旁站监理结束时间：18:30 |
| 施工情况：施工人员准备充分，主要内容和要求已向施工人员进行了技术交底。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 监理情况：施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，制作工具、材料已到位，电缆型号、规格符合设计要求，绝缘层外观良好，电缆终端及配件无损伤，铜鼻子压实牢固，施工制作工艺符合规程及产品技术要求，相色标志正确。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 备注（包括处理结果）：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>总承包单位： </p> <p>专业工程师： </p> <p>日期： <u>2023.4.9</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>项目监理单位： </p> <p>旁站监理人员： </p> <p>日期： <u>2023.4.09</u></p> </div> </div> |                |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。