



周安全检查报告

工程名称	国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目		
施工单位	国能龙源环保南京有限公司	检查日期	2022.10.07
检查内容: 1. 文明施工 ☒ 2. 施工用电 ☐ 3. 临边防护 ☐ 4. 施工机械 ☐ 5. 采光带警示 ☐ 6. 爬梯安全 ☒ 7. 安全培训及安全交底记录 ☒ 8. 消防措施 ☐ 9. 其它			
检查记录: 经检查, 个别工人在搭梯架时未及时安全带挂钩。			
整改意见: 针对以上问题, 要求施工单位专职安全管理人员盯紧施工人员, 确保搭设人员施工安全。			
总包单位: 国能龙源环保南京有限公司 安全负责人:  2022 年 10 月 7 日		监理单位: 常州正衡电力工程有限公司 (项目部) 检查人:  2022 年 10 月 7 日	
整改情况: 整改负责人:  2022 年 10 月 7 日		复查意见: 复查人:  2022 年 10 月 7 日	