

# 安全监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-001

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 唐立工程技术有限公司                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 07 月 25 日                                                                                            | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                |
| 存在问题      | 1. 爬梯未安装防坠器。<br>2. 施工现场未粘贴安全警示标识标牌。                                                                         |                 |                |
| 整改要求      | 1. 爬梯必须安装防坠器。<br>2. 施工现场必须粘贴安全警示标语。                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 高玲斌                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 殷强 23.7.25     |
| 整改情况      | 已整改完成<br>整改负责人：殷强 日期：23.7.26                                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 经检查，已按要求整改完成。<br>复查人：高玲斌 日期：2023.07.26.                                                                     |                 |                |



扫描全能王 创建

## 安全监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-002

|           |                                                                                                                                |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 唐立工程技术有限公司                                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 08 月 01 日                                                                                                               | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况                    |                 |                |
| 存在问题      | 1. 1#、2#屋面采光带防护不符合要求。<br>2. 屋面施工材料杂乱堆放，且未进行固定。                                                                                 |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求将屋面采光带全部有效防护。<br>2. 要求将屋面施工材料绑扎固定。                                                                                        |                 |                |
| 检查人       | 高治斌                                                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 殷强宏 23.8.1     |
| 整改情况      | 已整改完毕<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人: 殷强宏      日期: 2023.08.03                 </div>        |                 |                |
| 复查意见      | 经检查,已按要求整改完成。<br><br><div style="text-align: right;">                     复查人: 高治斌      日期: 2023.08.03.                 </div> |                 |                |





# 安全监督检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-003

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 唐立工程技术有限公司                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 08 月 08 日                                                                                            | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                |
| 存在问题      | 1. 2#屋面采光带防护不符合要求。<br>2. 屋面施工材料杂乱堆放。                                                                        |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求将屋面采光带全部有效防护。<br>2. 要求将屋面施工材进行清理。                                                                      |                 |                |
| 检查人       | 高立斌                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 殷强 23.8.8      |
| 整改情况      | 已整改完毕<br>整改负责人: 殷强 日期: 23.8.8                                                                               |                 |                |
| 复查意见      | 经复查,已按照要求整改完成。<br>复查人: 高立斌 日期: 2023.8.8                                                                     |                 |                |



# 安全监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-004

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 唐立工程技术有限公司                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 08 月 16 日                                                                                            | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                |
| 存在问题      | 1. 1#屋面采光带防护不符合要求，未粘贴安全警示标识。<br>2. 1#屋面施工材料杂乱堆放。                                                            |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求将屋面采光带全部有效防护且施工现场粘贴警示标识。<br>2. 要求将屋面施工材进行清理。                                                           |                 |                |
| 检查人       | 高论文                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 殷强彦 2023.08.16 |
| 整改情况      | 已整改完成<br><br>整改负责人: 殷强彦 日期: 2023.08.17                                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 经检查,已按要求整改完成。<br><br>复查人: 高论文 日期: 2023.8.17                                                                 |                 |                |

