

安全会议记录

参会人员:

王维青 魏峰 董清 孙世 2023 年 3 月 1 日

安全活动内容:

1. 总结本周内发现的各项存在隐患的部位,落实相关整改措施.
2. 部署下周安全工作安排.

总结上次安全生产工作:

1. 光伏电站内废弃模板未及时清理,模板上钉未做处理.
2. 光伏场区内仍有流动抽烟的现象存在,组件拆卸废弃料未及时清理.

讨论发言:

1. 光伏电站内目前土建工程已进入尾声,所需模板提前计划好,将拆模拆下的废弃模板及时清理出场.
2. 光伏场区内干燥较多,必须严格落实动火作业施工,禁止吸烟,进入施工区域正确佩戴安全帽,水上安装作业做好安全防护,登高时挂好安全带,料场配备足量灭火器.

本次不安全事件和缺陷分析, 总结本次学习情况:

1. 各标段需加强对各班组的安全教育, 做好班前会安全技术交底
2. 现场各施工标段需配备足够数量的安全管理人员, 对现场进行巡查, 对违规作业予以及时叫停, 并教育整改。

部署下次安全工作, 提出注意事项及要求:

1. 应急演练
2. 新进班组人员培训
3. 分项工程施工前安全技术交底。

应急演练签到表

[illegible]