安全监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-003

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 05 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	□巡视 ☑定期 □专项		
施工及检查情况简述	1、 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、 安全体系及实施检查 3、 现场安全文明控制 4、 现场安全文明管理 5、 施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面施工人员部分安全带配备不齐全。 2. 屋面施工垃圾未清理。		
整改要求	1. 要求屋面施工人员全部配备安全带。 2. 要求每日施工结束将屋面垃圾清理。		
检查人	高强武	施工项目部签收人/日期	赵宠 2023.05.23
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：赵宠 日期：2023.05.24		
复查意见	经审查，已整改完成。 复查人：高强武 日期：2023.05.24		