



安全监督检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-002

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 05 月 16 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 安全文明施工方案内容不完整。 2. 每日安全交底内容不全面。		
整改要求	1. 要求将施工方案重新编辑梳理。 2. 要求每日安全交底具有针对性，交底明确。		
检查人	高琰斌	施工项目部 签收人/日期	 2023.05.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2023.5.16		
复查意见	经检查,已按要求整改完成.. 复查人:  日期: 2023.05.16.		