

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/24 下午 14:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，通过本次安全文明专项检查，存在如下问题： 1. 所有施工机械要有检查及保养记录。 2. 引孔机锚杆、钢丝绳，每天必须检查，要有检查记录。 3. 新进机械设备必须报监，如果发现有违反安全操作规程，监理按规定加以考核。 4. 安全整改监理通知单尽快回复。 5. 安全帽必须要求有合格证。 6. 计量器具需报监监理。 7. 各施工区域每天进、出人员必须登记，进多少人，出多少人，进出人员必须一致，带队负责人签字确认。 8. 各施工区域必须设置逃生通道，并有明显标识。 9. 升压站密封受限空间施工前，到总包办理工作票。 10. 新增人员到总包办理登记手续。 11. 各生产单位危险源识别。 12. 所有施工人员必须要求持证上岗，增加消防器材。 13. 新增人员以景骏、上海电建名誉购买。 14. 每个施工工序必须要有全员安全技术交底。 15. 各施工区域成立防火应急小组，现场演练，并配置对讲机。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		安全知识竞赛		
会议时间		2023.10.20	会议地点	项目部
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王博	中电电力建设有限公司	1894664520	
2	王博	中电电力建设有限公司	18816276082	
3	张华	中电电力建设有限公司	13472800155	
4	杨瑞华	景骏公司	18335558279	
5	杨建利	景骏公司	13935711044	
6	王邦国	景骏公司	13860038899	
7	储冬	景骏公司	18956954415	
8	王军明	中电电力	18734957077	
9	崔宏伟	中电电力	13191256955	
10	李	中电电力	15235727624	
11	王博	中电电力	1588598001	
12	王博	中电电力	18435144585	
13	王博	中电电力	15634944666	
14	王博	中电电力	15135536801	
15	王博	中电电力	13816172038	
16	王博	中电电力	13643479879	
17	王博	中电电力	18256082198	
18	王博	中电电力	15155187698	
19				
20				