

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/10/15 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：安全文明施工及进度例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加。 一、加强安全教育培训，提高施工人员安全意识，确保正确佩戴个人防护用品。 二、及时补充、更换安全警示标识，确保其完好有效。 三、细化安全交底工作，确保施工人员熟悉安全操作规程。 四、明确文明施工管理责任，加强对施工现场材料堆放、环境卫生的管理。 五、定期组织安全文明施工专项培训，不断提高施工人员的综合素质。 六、光伏区电缆采购需尽快推进，确保及时进场，不影响全容量并网计划。 七、所有参建单位混凝土基础抓紧时间浇筑完成，尽量减少冬季天气因素对混凝土基础强度、质量的影响。 八、运维机构把升压站现有问题中没有消缺完成的统计好发群里，并催促中规电力编制消缺计划按照计划，严格按照既定计划时间执行，不得影响并网。 九、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准；若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。			

十、所有参建单位进场材料与图纸不符合的抓紧时间与设计沟通，设计明令禁止使用的尽快安排退场，重新按照图纸安排材料采购。

十一、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

十二、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

十三、所有光伏场区内杂草尽快安排人员清理，以防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。

十四、所有光伏区消缺工作抓紧时间进行，并网后严禁开展消缺工作。

十五、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准。若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。

十六、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，进入施工现场禁止穿拖鞋，高处作业必须系安全带。施工现场不准乱堆垃圾及余物，应设置临时堆放点并定期外运。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/10/15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		安全文明施工及进度例会	
会议时间		2024.10.15	会议地点 项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王好	中铁电建永昆段	18914664520
2	姜金	正合信了里	13816172038
3	郭富锋	长 晴	13959012080
4	王书瑞	上电-公司	18425144525
5	毛海欣	上电-公司	13870148071
6	叶邦国	是远	13860038899
7	杨以成	中机	17653640483
8	耿世生	景 骏	13663588172
9	高明	运维	17602272794
10	丁明明	中机	13353473266
11	殷雨珂	中机	19128460920
12	周小勇	景骏	18258082198
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

