

安全文明施工专项检查会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/11/08 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：安全文明施工及进度例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加。 一、总包安全员通过视频形式，对所有参建单位进行安全风险警示教育培训，以提升全员安全意识和风险防控能力。近期建设单位要求总包安全员毛工组织一次安全消防演练。 二、洪池光伏区、材料堆放区灭火器布置数量不足，项目部要求适当增加布置数量。 三、所有光伏区进场道路抓紧时间安排修复并修筑排水沟；及时补充、更换安全警示标识，确保其完好有效。 四、近期天气干燥，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。 五、明确文明施工管理责任，加强对施工现场材料堆放、环境卫生的管理。 六、定期组织安全文明施工专项培训，不断提高施工人员的综合素质；参建单位的车辆通行时需特别注意安全，鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，务必控制车速。 七、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。			



八、所有参建单位混凝土基础抓紧时间浇筑完成，尽量减少冬季天气因素对混凝土基础强度、质量的影响。

九、运维机构把升压站现有问题中没有消缺完成的统计好发群里，并催促中规电力编制消缺计划按照计划，严格按照既定计划时间执行，不得影响并网。

十、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准；若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。

十一、电缆桥架标识、箱变临边标识需尽快安装到位，不得影响并网，并确保标识清晰准确。

十二、参建单位的车辆通行时需特别注意安全，鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，务必控制车速。

十三、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

十四、所有光伏区消缺工作抓紧时间进行，并网后严禁开展消缺工作。

十五、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准。若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。

十六、随着天气逐渐变冷，所有混凝土基础必须采取保温措施。

所有参建单位现场的安全文明施工措施必须落实到位，包括正确佩戴安全防护装备，高处作业时必须系安全带，穿戴防滑鞋，并认真检查作业设施是否牢固可靠。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/11/08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		2024.11.08		
会议时间		2024.11.08		
会议地点		项目部会议室		
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	中电电力	18914664520	
2	王基全	正合列管里	13816172038	
3	李江	中电电力	15634944666	
4	谢富祥	长晴	13919012080	
5	张华	中电-公司	13472800155	
6	王基全	中电-公司	18425144585	
7	陈子国	景政	13860038899	
8	董涛涛	运维	15313060070	
9	任晓光	运维	18295825907	
10	张世杰	景政	13663588172	
11	张明辉	中电电力	19335153909	
12	孙明	中电	13353473266	
13	王基全	中电	15834180241	
14	王基全	中电	13814801	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

