

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/01 下午 19: 30
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，通过本次安全文明专项检查，存在如下问题： 一、东郑区域： 1、挖掘机驾驶员未戴安全帽、违规穿拖鞋。 2、场区施工道路山坡侧及转弯处未设立安全警示标志牌。 3、修筑完成的施工道路部份裸（石、土）未随时绿网进行覆盖。 4、风场路入口主干道山坡侧边堆放的块石有安全隐患。 5、卷扬机钢绞线地锚安装不符合要求。 二、西沟区域： 1、西沟场区完成后的施工便道的裸（土、石）未随时覆盖绿网布。 三、升压站： 1、临电未架空。 2、二级配电箱重复接地不符合规范、未张贴日检查表。 3、发电机未做接地。 针对以上问题，监理下发监理工程师整改通知单。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

安全文明检查会议签到表

2023.08.01

姓名	单位名称	联系电话	备注
王坤	平陆风电	18914664520	
王坤	平陆风电	1558156433	
李保军	平陆风电	18734957077	
王坤	平陆风电	1993516277	
王坤	平陆风电	13935711044	
张瑞	平陆风电	13785169651	
杨文博	平陆风电	18003231238	
孙永龙	平陆风电	13820348400	
王坤	平陆风电	13472800115	
王坤	平陆风电	19988553338	
王坤	上海电建	18435144585	
毛永欣	上海电建		
杨文博	中电电力	13652640488	
李仁	中电电力	15235727624	
周志远	中电电力	15034417835	



扫描全能王 创建