




安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-001

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023 年 11 月 14 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面采光带未防护。 2. 施工现场未粘贴安全警示标识标牌。		
整改要求	1. 要求屋面所有采光带必须进行安全防护。 2. 施工现场必须粘贴安全警示标语。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.11.14.
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2023.11.21.		
复查意见	经复查, 现场已整改完成. 复查人:  日期: 2023.11.21.		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-002

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023 年 11 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面采光带未防护。 2. 施工现场未粘贴安全警示标识标牌。		
整改要求	1. 要求屋面所有采光带必须进行安全防护。 2. 施工现场必须粘贴安全警示标语。		
检查人	高论文	施工项目部 签收人/日期	朱玉君 2023.11.23.
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：朱玉君 日期：2023.11.28.		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：高论文 日期：2023.11.28.		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-003

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 吊装作业安全警戒带防护不到位。 2. 施工现场未粘贴安全警示标识标牌。		
整改要求	1. 要求吊装作业时安全警戒带按规范要求进行防护，且安全人员必须现场看护。 2. 施工现场必须粘贴安全警示标语。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	朱君 2023.11.29.
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2023.11.30.		
复查意见	经复查,现场已整改完成. 复查人: 高治斌 日期: 2023.11.30.		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目



编号:ZHJL-JTGT-004

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 05 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面施工垃圾未清理。 2. 施工现场未粘贴安全警示标识标牌。		
整改要求	1. 要求每日施工结束后将屋面垃圾清理干净。 2. 施工现场必须粘贴安全警示标语。		
检查人	高阳斌	施工项目部 签收人/日期	朱磊 2023.12.05
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱磊 日期: 2023.12.06		
复查意见	经复查,已按要求整改完成。 复查人: 高阳斌 日期: 2023.12.06.		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-005

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023 年 12 月 12 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面进行切割作业时未配备灭火器。		
整改要求	1. 要求施工现场动火作业时必须配备灭火器，并做好防护措施。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	 2023.12.12
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2023.12.12		
复查意见	经复查, 现场已按要求整改完成. 复查人:  日期: 2023.12.12.		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-006

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023 年 12 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 吊装作业时未设立安全警戒带和吊装作业警示牌。		
整改要求	1. 要求吊装作业时必须设立安全警戒带和悬挂警示牌，且安全员必须到场履职。		
检查人	高洁文	施工项目部 签收人/日期	朱君 2023.12.19
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2023.12.19		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成. 复查人: 高洁文 日期: 2023.12.19		

安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-007

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2023 年 12 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面施工垃圾未清理。		
整改要求	1. 要求每日施工结束后将屋面垃圾及时清理。		
检查人	高俊斌	施工项目部 签收人/日期	朱玉君 2023.12.26
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱玉君 日期: 2023.12.27		
复查意见	经复查,现场已整改完成。 复查人: 高俊斌 日期: 2023.12.27		