

# 安全监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-008

|               |                                                                                                             |                 |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 山东中星安装工程<br>有限公司                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有<br>限公司 |
| 检查时间          | 2024 年 01 月 05 日                                                                                            | 检查地点            | 施工现场               |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项   |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                    |
| 存在问题          | 1. 屋面施工垃圾未清理。<br>2. 屋面接地扁铁焊接时缺少灭火器。                                                                         |                 |                    |
| 整改要求          | 1.要求每日施工结束后将屋面垃圾及时清理。<br>2. 要求屋面焊接作业时必须配备灭火器。                                                               |                 |                    |
| 检查人           | 高志斌                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 朱玉君<br>2024.01.05  |
| 整改情况          | 已整改完成<br><br>整改负责人: 朱玉君                      日期: 2024.01.05                                                 |                 |                    |
| 复查意见          | 经复查,现场已按要求整改完成。<br><br>复查人: 高志斌                      日期: 2024.01.05                                         |                 |                    |