

质量/安全活动记录

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：QWDZGC-AQHD-20240929

活动时间	2024 年 09 月 29 日 15:00
活动地点	宁波市前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目现场
主持（交底）人	戚平
内容：国庆节假期前重点进行项目施工现场安全检查。 针对建设单位要求的“关于做好今年国庆节假期中应对安全施工管理工作”有关内容的精神，监理和施工项目部在 2024 年 09 月 29 日下午利用施工下班前的时间对施工现场进行安全方面的巡视检查。 首先在大众广场二期二期块的施工屋顶，检查人员对拆零的组件要求进行采取绑扎牢固的措施。对施工器具的安全性能进行了检查。 其次在大众广场二期一期块的施工屋顶现场，检查人员对暂时没有施工作业面的用电安全（暂时没有），零星小件物品被吹落的等情况进行了询问和检查，现场安全情况较好。 随后在大众广场一期的施工屋顶现场，检查人员对正在进行电焊作业的施工情况进行检查，电焊人员着装和防护用品符合要求，临时接电安全可靠，督促施工人员在焊接作业完成后对临时接电进行拆除和断电处理。 最后对项目部的现场卫生和环境等要求进行整理整顿。 附检查图片：	
参加人（签字）	戚平 陆建明 沈金力 宁波正衡电力工程咨询有限公司 宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目 监理项目部

注：本表适用建设、监理、施工管理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部保存。

文字描述	安全员指导工人对组件进行绑扎一	安全员指导工人对组件进行绑扎二
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-29 15:06:46 经度: 121.283416 纬度: 30.320834 地址: 浙江省宁波市慈溪市天元路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-29 15:08:46 经度: 121.283406 纬度: 30.320821 地址: 浙江省宁波市慈溪市天元路
文字描述	安全员指导工人对组件进行绑扎三	监理对施工器具进行安全性能检查
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-29 15:08:34 经度: 121.28342 纬度: 30.320828 地址: 浙江省宁波市慈溪市天元路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-29 15:09:12 经度: 121.283396 纬度: 30.320814 地址: 浙江省宁波市慈溪市天元路

