

监理通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号：ZZSD-01-ZHJL-002

致：山西晋通送变电有限公司施工项目部：

事由：关于 35KV 配电室安全施工的事宜

内容：

我方监理人员现场巡视发现升压站 35KV 配电楼屋面施工未设置临边防护，满堂架水平杆及剪刀撑未加固到位，梁底托杆未架设防滑扣，存在较大安全隐患，现要求你方按《脚手架规范》JGJ130-2013 进行整改后在进行下到工序。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



期：2017年4月17日