资料异常上传情况说明

项目名称：嘉善地区 7015.38KW 分布式光伏发电项目（誉丰、承田、星源、龙达、宏嘉）

不能上传资料名称	现场照片，旁站记录，安全旁站记录，平行检查记录表、监理检查记录表，文件收发记录表。

不能上传原因说明：

嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.95KWp 分布式光伏发电项目，低压侧施工已基本完成，高压侧施工队伍未进场，现场无法开展工作。

承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.13KWp 分布式光伏发电项目，低压侧施工已基本完成，高压侧施工队伍未进场，现场无法开展工作。

嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72Kwp 分布式光伏发电项目，后期材料未进场，施工队伍休息。

浙江龙达实业股份有限公司 2.815Mwp 分布式光伏发电项目，于 10 月并网发电。

善聚晖新能源有限公司 1599.54Kwp 分布式光伏发电浙江嘉宏实业有限公司项目，于 11 月 22 日并网发电。

陶庄项目、嘉乐福项目施工队伍已进场施工，与业主合同还未签订的，但业主让我方监理先进场管控现场施工。

填表人：周晓斐

监理项目部确认：

情况属实。

监理项目部（章）：

项目负责人：

日　　期：2017/11/22

在下列情况下，可填写此表并上传：

1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；

2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；

3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；

4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；

4、其它原因。