

文件审查记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目 编号：WZWL-WJSC-02

文件名称		《专业施工现场安全防护措施（方案）报审表》	
送审单位		江苏宏昌建设集团有限公司	
序号	监理单位审查意见		施工项目部反馈意见
1	监理单位名称错位		已改正
2	编审批未在封面		已改正
3	业主单位名称错误		已改正
4			
5			
6			
7			
8			
9			
总监理工程师：徐耀生		项目经理：狄丽华	
日期：2018年12月8日		日期：2018年12月8日	
监理复查意见	经审查 已按要求整改		
	总监理工程师：徐耀生		
	日期：2018年12月8日		

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。