

文件审查记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目 编号：WZWL-WJSC-05

文件名称	《交底记录》	
送审单位	江苏宏昌建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	未见交底人签名	已签名
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
总监理工程师：徐耀生 日期：2018年12月8日		项目经理：孔丽华 日期：2018年12月8日
监理复查 意见	经审查，已按要求整改 总监理工程师：徐耀生 日期：2018年12月8日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。