

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称	宿松县2018年“三送一补”第一批光伏扶贫项目		编号	SSFP-JJC-010
施工单位	安徽云山电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018年8月2日		检查地点	同马
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	预应力管桩经二次振捣, 打桩后, 经监理部检查未出现损伤、裂开现象。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	丁志合. 8.2		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

