

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿松县2018年十三五第一批光伏扶贫项目		编号: SFP-JJC-01	
施工单位: 安徽云山电力工程有限公司	监理单位: 常州正衡监理		
检查时间: 2018.8.1	检查地点: 现场		
检查类型:	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述:	经监理单位检查立杆后, 管桩二次搬运, 吊装、打桩后未出线损伤、裂发现象。		
存在问题:	无		
整改要求:	无		
检查人:	阮文会 8.1	施工项目部 签收人/日期:	
整改情况:	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见:	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

