

监理检查记录表

工程名称	宿松县2018年第二批光伏扶贫项目		编号	SSFP-JLJC-014
施工单位	安徽远山电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理	
检查时间	2018.8.4	检查地点	罗汉山	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对罗汉山支架安装及安全措施检查。			
存在问题	1. 现场脚手架搭建不稳固, 未做安全措施。 2. 施工人员安全帽未带, 安全绳没有。 3. 支架安装有个别处有扭力的现象。			
整改要求	要求施工单位脚手架搭建稳固, 1. 正确佩戴安全帽安全绳, 预防侧滑现象, 支架安装时应注意平行度(纵向、横向)存在扭力的地方立即整改。			
检查人	丁立. 8.4	施工项目部 签收人/日期	郑锐. 8.4	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 董新建 日期 8.5			
复查意见	经监理部复查, 已按要求整改, 正确施工。 复查人: 丁立 日期 8.5			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

