

监理检查记录表

工程名称:

宿松县2018年午禾"第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-JLJC-015

施工单位	安徽文远山电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018.8.4		检查地点	望墩
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	下包望墩桩基础坑检查。			
存在问题	1. 定点、放线偏差。 2. 桩基础坑尺寸大小、深浅不一。			
整改要求	要求施工单位控制基础坑尺寸, 确保预应力管立桩后垂直度、平整度一致。			
检查人	丁立	8.4	施工项目部 签收人/日期	郑锐 84
整改情况	按要求整改, 现场加强管控 整改负责人: 朱前 日期 8.5			
复查意见	经监理部复查, 基本满意。 复查人: 丁立 日期 8.5			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, "整改要求"中应注明监理通知单的编号, "整改情况"和"复查意见"可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

